

1. 酒々井小学校体育館脇の道路



路上に枝が垂れているため薄暗い。路面にも落ち葉が多く、湿っていて滑りやすい。



必要に応じて、枝の伐採や路面清掃を行う。

2. 八坂神社脇の道路付近



八坂神社の脇の路から旧道に出てくるところの見通しが悪く、
児童も車も存在に気づきにくい。



八坂神社の脇の路から旧道に出てくる自動車への注意喚起の
ため、電柱幕を設置した。

3. 酒々井町中川付近歩道のフェンス



歩道に設置してあるフェンスの老朽化が激しく、子どもたちの通学の際に大変危険である。



新しいフェンスに付け替えた。

4. 大室台小学校正門道路左脇の樹木




路上が樹木の葉に覆われている。雨天時の通学の時は傘に葉が当たり危険。




枝の伐採を行い、通学の妨げにならないようにした。

5. 大室台小グランド脇アパート前樹木



グランド脇の通学路付近の樹木が生い茂り、雨天時の傘が当たるなど児童の通学に危険が生じている。



この付近の樹木の伐採を行い、通学に支障がないようにした。

6. 大室台小校庭脇地点の街灯の設置



グランド脇の通学路付近は街灯が1つしかなく、冬場では児童の下校時に暗くなり大変危険である。



安全のため、新しい街灯を2基増設した。

7. 大森公園前の信号機



児童が登下校時に信号の時間が短く、横断ができていくことがある。



児童の意識を高め、安全に通行させる指導を行うとともに、今まで同様ボランティアへの協力を継続する。

8. コスモ石油から飯積地区への道路



飯積地区へ向かう道は、アウトレットができて以来、交通量が増えたため、通学する児童・生徒に危険が生じている。



酒々井方面に向かう自動車へ注意喚起のための電柱幕を設置した。

9. 東酒々井入り口交差点付近



信号の時間が短く、生徒が下校時に渡りきれない。また、歩道の草が生い茂り、通学時に危険である。



信号機の時間の調節を行い、今までよりも登下校時間のみ横断できる時間が長くなった。雑草については、草刈りを行い、通学の際に危険とならないようにした。

10. 国道51号線付近

国道51号線付近の歩道の雑草が生い茂り、通行の妨げとなっていて危険である。




国道51号線成田方面と佐倉方面、両方の歩道の草刈りを行い、通行時に危険がなくなった。

11. 下台交差点付近の歩道



下台交差点から酒々井中へ向かう歩道は、雑草が生い茂り通行の妨げとなっている。



歩道の雑草がなくなり、登下校時の危険が解消された。