




## 1 酒々井小学校前の歩道橋



- 1 歩道橋の階段の滑り止めのストッパーが外れている。修理を要望する。
- 2 手すりをつけることを要望する。




- 1 ストッパーに関しては、令和5度中に修理完了予定。
- 2 手すりをつけると、通路の幅が狭くなり通行しづらくなるため、設置は難しい。

## 2 酒々井小から「しまむら」までの側溝の蓋



側溝の蓋の継ぎ目が大きく児童の足が引っかかり危ない。以前のようにゴムの蓋を付けることを要望する。




- ・ゴムの蓋を設置していく。ただし、継ぎ目が大きいところは合計 300 箇所以上あるため、段階的に設置していく予定。
- ・安全に登下校できるよう指導を定期的に行っている。

### 3 旧51号「役場入口」交差点付近



赤門側に左折する際、道幅が狭い。柵を下げ歩道を設置することはできないか。




- ・看板の移設先がないことから、現在の位置に保留とする。酒々井小学校、当該町内保護者、スクールガードリーダー等が、児童の見守りを継続する。

#### 4 マクドナルド51号酒々井店前の歩道橋



階段部分が腐食し破損している箇所がある。  
修理を要望する。




- ・1月末より補修のための足場を組み、準備を進めている。3月末には歩道橋の階段の腐食し破損している箇所の修理が終わる予定。

## 5 上岩橋 912-1 付近の T 字路



夏場はトウモロコシ畑となっており、見通しの悪い時期がある。カーブミラーを付けることを要望する。




- ・作物については季節的な要因の影響が大きく一過性であることから、交差点の明示等の対策を検討し、予算要望に努めていく。
- ・安全に登下校できるよう指導を定期的に行っている。

## 6 駒形神社前



道路の幅が狭く、側溝もなく雨の日には路肩が水浸しになるため危険性がある。路肩の整備を要望する。




- ・8月9日に、一部区間について雨水が溜まらないように路肩補修を行った。道路延長が長いことから、要望をいただく箇所から順次対策に努めていく。

## 7 福美造園坂から酒々井消防署前



道幅が狭いため車両との衝突が心配である。  
グリーンベルトをつけることを要望する。




- ・今後予算要望に努めていく。
- ・安全に登下校できるように指導を定期的に行っている。

8 食事処「みなもと」付近の 296 号線につながる道路




壁があり、見通しが悪いため、運転手側は生徒の接近を察知しにくいと考える。




・8月7日に既存のカーブミラーの角度調整を行い、県道歩道部が視認できるようにした。



9 ファミリーマート尾上店前から宮本歯科までの下り坂



- 1 歩道が不規則に盛り上がって歩きにくい。備を要望する。
- 2 枝が伸び、歩道を妨げる危険性がある。伐採することを要望する。




- 1 8月24日に歩道脇の除草を実施した。
- 2 1月16日に根上がり解消工事が完了した。

## 10 宮本歯科から大森公園への坂道



歩道から根が浮き出している。整備を要望する。




・1月16日に根上がり解消工事が完了した。

## 11 ゆで太郎もつ次郎酒々井店付近



気が生い茂り歩きづらい。伐採することを要望する。





- ・ 8月25日にカーブミラー周りの木々の剪定を行った。
- ・ 剪定は所有者へ手紙にて依頼済み。

## 12 下台丁字路から下台麻賀多神社



歩道が狭く、車両と自転車との距離が近く危険である。落ち葉がたまっており雨の際に滑りやすい。



- ・ 8月9日に側溝上の清掃を行った。
- ・ 12月15日に区画線を引き直し路肩幅員を確保する工事が完了した。