

酒々井町通学路安全プログラム 平成 27 年度 合同点検箇所 対策一覧表 (平成 28 年 3 月時点)

番号	学校名 (学区)	路線名	箇所・住所	通学路の状況 (危険の内容)	事業 主体	対策	実施 状況	備考
1	酒々井小	県道宗吾酒々井線	酒々井地先 (鶴岡歯科～ 役場入り口交差点)	路肩をカラー化したものの路肩幅員が狭小なため、危険な状況である。傘をさすと車と接触する恐れがある。	千葉県	無許可の大型車が通行しないよう警察への要請を続ける。現在、歩道を広げるため用地買収を進めている。	継続 中	H25 路肩のカラー舗装実施
2	酒々井小	町道 02-011 号線	上本佐倉交差点付近五差路	子どもたちの通学時間帯は交通量も多く大変危険である。車両が多すぎて、子どもたちが通行できない場合があり、大変危険である。	酒々井町	混雑が少なくなるよう警察に要請。PTA や各種団体などの協力による安全指導を継続していく。	継続 中	
3	酒々井小	町道 1B-108 号線	小学校前の自販機と防災倉庫の間の小道	視界が悪いため、車が旧 5 1 号へ出る時、歩道まで停止せずに出てくることが多い。児童との接触の可能性がある。	酒々井町	注意喚起を促す電柱幕を設置した。	完了	
4	大室台小	町道 2B-245 号線	学校前の道路から大森公園までの通学路	道幅が狭く、児童と車の接触が懸念される。特に児童の登下校時は、車のすれ違いと児童の列が重なり、大変危険な状態となっている。	酒々井町	PTA やボランティア団体などの協力による安全指導を継続していく。	継続 中	H26 路面のカラー塗装実施
5	大室台小	町道 02-012 号線 町道 3B-162 号線	国道 296 号線沿いにあるコスモ石油付近から飯積地区・アウトレット付近まで	酒々井プレミアムアウトレットの開業に伴い、交通量が増している。車がスピードを出して通り抜けることもあり、危険なため、歩道をアウトレットまで延長してもらいたい。	酒々井町	自動車のスピードを抑制するために注意喚起の電柱幕を設置した。	完了	
6	大室台小	旧県道 296 号線	アイビ裏側から墨入り口交差点の道路	この地点は墨入り口の向けて交通量が多い。また、雨天時に冠水することが多く、危険な状況である。	千葉県	雨天時の冠水に関しては、排水溝の清掃を定期的に行い、増水時に備えている。	事業 着手	H27 排水溝の定期的な清掃 下水整備については申請を継続中。
7	酒々井中	町道 02-009 号線	酒々井町役場付近	国道 296 号線から役場方面に入る道は、道幅も狭く、大型車も通行するため危険である。	酒々井町	役場入り口から国道 51 号線上の橋付近までの歩道は拡張する。今後同地点についても検討していきたい。	事業 着手	H27 役場入り口信号付近から 国道 51 号線の道幅拡張を実施。
8	酒々井中	町道 01-008 号線	東酒々井付近□	東酒々井郵便局からの道路の歩道スペースがせまく、車との見通しが悪く危険である。	酒々井町	歩道スペースの拡張については、私有地が関係しているので難しい。通行については各学校で指導をしていく。	継続 中	H27 周辺の環境改善のため、関係機関と協議を継続。
9	酒々井中	町道 2B-063 号線	東酒々井付近□	薬局福太郎前の道路は歩道のスペースがせまく危険である。車との距離も近いので、ガードレールをつけてほしい。	酒々井町	JR 酒々井駅寄りの歩道は比較的広いスペースがあるので、そちらを通行するよう各学校で指導していく。	継続 中	H27 各小中学校で指導、継続中。
10	酒々井中	国道 51 号線側道	国道 51 号からの側道	中学生と車との接触事故のあった地点は見通しが悪く危険である。	国	危険を促す看板は消えかかっているので、見やすい物に改善した。また、各学校でも通行についての指導をする。	事業 着手	H27 車道側から運転手が見えるよう新しい看板を設置。

(合同点検実施日：平成 27 年 8 月 19 日)