

酒々井町通学路安全プログラム 令和元年度 合同点検箇所 対策一覧表 (令和2年3月時点)

番号	学校名 (学区)	路線名	箇所・住所	通学路の状況 (危険の内容)	事業 主体	対策	実施状況	備考
1	酒々井小	国道 51 号線	酒々井交差点	歩道橋が老朽化しており、階段の腐食が激しい。また、冬に凍結し児童が転倒する危険がある。	国	腐食した部分を補強テープ等で補強済み。また、凍結に関しては、融雪剤をまいて対応する。	完了	国道事務所
2	酒々井小	町道 B1-134 号線	「酒々井町役場入口」交差点から勝蔵院・中央保育園への道	保育園への車の通りが多い。道がカーブしており見通しが悪いので改善して欲しい。また、本佐倉城跡調査事務所の先の道が薄暗く、外灯を増やすか明るくすることはできないか。	酒々井町	道路の幅を広げるのは困難。児童生徒にはカーブミラーで安全確認するように注意喚起する。外灯の設置については、自治会の要望があれば対応していく。	継続中	まちづくり課 学校教育課
3	酒々井小	町道 B1-163 号線	トライアル出入り口	入出店する自動車が歩行者のことを確認せず、勢いよく車が来ることがあるので改善をして欲しい。	酒々井町	家庭および各学校では児童生徒へ安全確認及び横断の仕方を注意喚起する。	継続中	まちづくり課 学校教育課
4	大室台小	町道 01-008 号線	宮本歯科(T字路)から、坂下までの道路	雑草が生い茂り、枝木が登下校の邪魔になっている。また、道路(歩道)に凹凸があり、自転車での走行時に危険を行う可能性が高いので改善して欲しい。	酒々井町	舗装工事が11月上旬に完了済み。あわせて雑草や枝木も対応済み	完了	まちづくり課
5	大室台小	町道 2B-246 号線	学校前(大室ふるさと園隣)の通り	雑草が生い茂り、登下校の邪魔となっている。また、道路側溝の蓋が一部破損している。雑草の除草、および側溝蓋の修理をお願いしたい。	酒々井町	雑草に関しては土地の所有者を確認して対応していく。側溝の蓋については昨年度に引き続き修理及び設置する予定でいる。	継続中	まちづくり課
6	酒々井中	国道 296 号線	酒々井中学校前	登下校時の生徒の事故防止のためにガードレールの設置を要望。	千葉県	設置可能か検討の結果、設置可能となり3月末までには工事に着手する予定でいる。	工事予定	印旛土木
7	酒々井中	町道 B1-146 号線	上本佐倉・国道付近	すき家の隣にある、から揚げ屋の横の細い道が、旧道からの抜け道となっており、一時停止せずに合流する自動車が危険(ミラー無しで車からも自転車がわかりにくい)。	酒々井町	家庭および学校では児童生徒へ安全確認及び自転車の乗り方の指導を充実させる。	継続中	まちづくり課 学教教育課
8	酒々井中	町道 01-007 号線	J R 酒々井駅付近	酒々井歯科と駐輪場の間の道を抜け道に利用する自転車が、歩行者と接触しそうになる。また、自転車と自動車の交通事故も起きている。	酒々井町	設備面においては、これ以上の改善は難しい。枝木等で見通しが悪くなっている場所があれば対応していく。家庭および学校では、自転車の乗り方について指導をしていく。	継続中	まちづくり課 佐倉警察署

(合同点検実施日：令和元年8月1日)