

酒々井町通学路安全プログラム 令和7年度 合同点検箇所 対策一覧表(令和8年2月19日現在)No.1

令和7年7月30日に合同点検実施

番号	学校(学区)	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	対策	実施状況	備考
①	酒々井小	県道137号宗吾酒々井線	酒々井小学校前の歩道橋(酒々井203)	老朽化が進み、塗装が剥げてきてしまい、さび付いている箇所が多々ある。階段の滑り止めが、5箇所外れてしまっているので修理してほしい。(外れるたびに補修していただいているが、他の場所が次々に破損)	印旛土木	滑り止めの補修を行った。大規模改修に向けて予算要望をすするとともに、今後とも破損部分の補修を行っていく。	完了	
②	酒々井小	町道02-005	竹尾ふとん屋までの細い道～麵屋青山酒々井店(上岩橋1108-1付近)	アウトレットの抜け道になっているため習志野や柏ナンバーなどの車をよく見かける。道幅が狭いにもかかわらず、スピードを出す車両が多く、危険を感じる。路面の文字が消えかかっているので塗りなおしてほしい。30キロ制限にするなどの対応をしてもらいたい。	酒々井町	舗装をまず修繕してから、路面の文字を塗らないと経済的ではないため、舗装の修繕を優先して行っていく。現在、修繕を行う優先順位を決めるための調査を行っている。30キロ制限については、今後の法改正を注視していく。	継続	
③	酒々井中	町道01-004	駒形神社付近の道路(上岩橋1795付近)	道路の幅が狭く、自転車と自動車の接触が心配である。右にカーブしている道であるが、草や樹木が伸びてきており、薄暗く車が見えにくい状況にあるため、除草作業等を実施してほしい。	酒々井町	見通しを確保するために除草作業を実施していく。除草作業については、民地からはみ出してきている樹木等についてすべて切ってしまうことはできず、交通等の妨げになっているものについて、最小限の伐採対応しかできないが、順次対応していく。	継続	
④	酒々井中	町道01-004	セブンイレブン酒々井インター店～国道51号セブンイレブン伊篠店まで(上岩橋2182付近)	畑道が続いており、白線もなく、歩道や自転車道もない。車がすぐそばを通るため、大変危険を感じる。グリーンベルトを設置してほしい。	酒々井町	舗装をまず修繕してから、路面の文字を塗らないと経済的ではないため、舗装の修繕を優先して行っていく。現在、修繕を行う優先順位を決めるための調査を行っている。	継続	
⑤	酒々井中	町道02-006	小川落花生店～酒々井消防署につながる道路(上岩橋2161-2付近)	上り坂・下り坂が多く、スピードが出やすい。小川落花生店近くの坂は、白線がある部分はあるが、歩道や自転車道がないためグリーンベルトを設置してほしい。白線が消えかかっている部分があるので塗りなおしてほしい。	酒々井町	白線の修繕に向けて、予算要望に努めていく。	継続	
⑥	大室台小	町道01-008	大森公園付近(東酒々井3-3-470付近)	動物公園から大森公園前を左折する際、歩道に乗り上げる時の段差が高く危険を感じる。段差が低くなり、滑りにくくなるよう改善してほしい。	酒々井町	段差をなくすことにより排水等に支障が出るのが考えられる。今後、歩行者目線に立ち、安全対策について検討していく。	継続	
⑦	大室台小	町道2B-246	宮本歯科から学校へ向かう坂道を下った後、右折してからの歩道(尾上29-7付近)	側溝が陥没している箇所が2つある。うち1箇所は側溝のふたが破損しており非常に危険である。数名の児童保護者から、傷を追って帰ってきたとの報告がある。斜面からの木々や雑草が大きくはみ出し、見通しがとても悪くなっている。また、冬には街灯が隠れてしまい、とても暗くなるため、除草作業をしてほしい。	酒々井町	見通しを確保するために除草作業を行った。側溝に関しては、新しいふたを設置した。	完了	
⑧	大室台小	町道01-008	宮本歯科から大室台小学校へ向かう坂道(尾上56-28付近)	登校時はいくつかの班が一緒になってしまい、中学生や自転車で通る方とのすれ違いがとても危険。道路にはみ出してしまうこともあり、ガードレール等を設置してほしい。	酒々井町	ガードレール設置に向けて予算要望に努めていく。学校でも安全な登下校のために指導を継続していく。	継続	
⑨	大室台小	町道01-007	東酒々井から中央台にわたる跨線橋手前の交差点(東酒々井5-370付近)	過去に事故も起こっていて、朝だけではなく、横断歩道に児童が立っただけでも停止する車が少なくないため、信号を付けてほしい。	警察 酒々井町	横断歩道に人がいたら止まることが原則である。信号設置ではなく、警察が取り締まりを行っていく。	完了	

酒々井町通学路安全プログラム 令和7年度 合同点検箇所 対策一覧表(令和8年2月19日現在)No.2

令和7年7月30日に合同点検実施

番号	学校(学区)	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	対策	実施状況	備考
⑩	酒々井中	国道296号	酒々井町総合公園前の歩道 (酒々井墨73-4付近)	歩道が木の枝により狭くなっている。除草及び樹木の剪定を実施してほしい。	印旛土木	除草及び樹木の剪定を実施した。	完了	
⑪	酒々井中	町道02-009	下台T字路 (酒々井町下台153)	いちご園前の歩道がとても狭い。車両と自転車の距離が近く、落ち葉がたまっている場合には、雨の際に滑りやすく危険を感じる。グレーチングも滑りやすいので、滑りにくいものに変更してほしい。ガードレール等の設置してほしい。	酒々井町	道路にはみ出している生垣については、地主に通知を出し伐採してもらった。 側溝のふたとグレーチングを交互に配置することで、すべりにくくなるよう対策をした。 学校で安全指導を繰り返し行っていく。	完了	
⑫	酒々井中	国道296号	スーパーセンタートライアル酒々井店付近 (本佐倉457-2)	トライアルの駐車場から出る際、歩道の歩行者や自転車通学者が見えづらい状況である。ミラーを設置するなど対応してほしい。	警察 印旛土木	ミラーの設置は難しいが路面表示が薄くなっている部分を塗りなおすことができる。優先順位に従い、順次修繕をしていく。	完了	
⑬	酒々井中	町道01-011	JR南酒々井駅付近 町中華ナリ飯店～金比羅神社付近 (馬橋587-5)	道路の幅が狭く、自転車の通路も狭い。そのうえ、車のすれ違いが多く、スピードも出してくる。特に、通学の時間帯は、渋滞が起こるほど交通量が多く危険を感じる。路面標示が薄くなっているため塗りなおしてほしい。グリーンベルト等を設置してほしい。	酒々井町	舗装をまず修繕してから、路面の文字を塗らないと経済的ではないため、舗装の修繕を優先して行っていく。現在、修繕を行う優先順位を決めるための調査を行っている。	継続	
⑭	酒々井中	国道51号	プリミエール酒々井付近の国道51号を渡る横断歩道 (中央台3丁目4-1付近)	プリミエール酒々井と中央公園の間の国道51号を渡る横断歩道の青信号の時間を長くしてほしい。押しボタン式の信号があるが、交通量も多く、青信号の時間が短く、子供たちが、小走りをしないと渡り切らないときがある。(現在約25秒)	警察 国土交通省	25秒というのは、75歳以上の高齢者が20秒で渡り切れる計算から設定されている。学校で、時間内に渡り切れるように、列が長くなるように指導していく。	完了	
⑮	酒々井中	町道01-006	JR酒々井駅・タイムズ酒々井駅前付近 (中央台1-6)	JR酒々井駅の中央台側ロータリーからタイムズ側へ歩道を渡るとき、ナリタヤ方面からくる車がギリギリで一時停止することが多く、危険を感じる。見回り等をしてほしい。	警察 酒々井町	横断歩道に人がいたら止まることが原則である。警察が取り締まりを行っていく。	完了	