


小中学校の耐震補強・大規模改造工事 vol.2

現在、工事を実施している小中学校の状況を写真でお知らせします。9月からは騒音や振動のする工事は土・日曜日に実施しています。

残暑のなか、工事が進んでいます！

工事現場の
皆さん、がんば
ってください！



8/25 撮影



鋼板のフレームを楕円形の鉄筋で巻き、厚さ約30cmのコンクリートで固めます。左の写真と比べてみてください。

(9/13 撮影 酒々井小学校)



鉄骨ブレースの間を
保健室へ外から直接入れる
ようになります。

(9/13 撮影 大室台小学校)



8/25 撮影

酒々井中学校の管理・普通教室棟の耐震補強工事（中庭側）
グランド側にも同じ工事を実施しています。

(9/13 撮影 酒々井中学校)

