

1. 酒々井小学校からハッピーハート道路



歩道のない場所が多く、狭い。通学時間帯は、交通量も多く危険である。



歩道整備を予定している。順調に準備が整えば平成 30 年度より工事に入る。大型車の規制も併せて行う。

2. 国道 51 号千葉鑑定団前の T 字路



県道 76 号から国道 51 号に出る車のスピードが早く、横断歩道も補修が必要な状態である。




横断歩道の補修を行った。注意喚起の標識、表示は、今後の工事予定に盛り込んでいく予定。

3. JA 近くの歩道の柵



歩道に設置してあるフェンスの老朽化が激しく、子どもたちの通学の際に大変危険である。




平成 30 年 4 月以降付け替え予定。

4. 尾上 29 番地前の道路



側溝部分が草木に隠れ埋まっているため、雨天時等は冠水してしまう。




草木の剪定をし、側溝の埋まりを改善した。ふたは、効果のある方法を検討中。

5. 宮本歯科から小学校へ向かう坂



雑草が生い茂り、通学の邪魔になっている。




歩道を広く使えるよう、草刈りを行った。

6. ふじき野1丁目貯水池わき歩道



見通しが悪く、出会い頭の衝突事故が発生している。



電柱幕を設置して、自動車への注意喚起をした。

平成 30 年度にカーブミラーを設置予定。

7. 東酒々井郵便局前横断歩道



交通量が多く、車のスピードも出ている状況の中で、横断して通学する児童生徒が増加している。




安全に横断して通学できるよう、信号機を設置した。

8. 写真のヒガサ前横断歩道



交通量が多く、横断旗を持っても横断が難しいことがある。




安全に横断して通学できるように、横断歩道の再塗装を実施した。また、それ以外の付近の横断歩道も再塗装を実施した。

9. 酒々井 IC 入り口付近変形五差路



信号機近くに自転車が待機できる場所がない。




伊篠から酒々井インターへの道を、直進できるよう改良工事を行っている。(工期未定) また、学校での交通安全指導を強化していく。

10. 下台 T 字路付近



信号待ちの大型車等が路側帯に入り込んで停車するため、歩行者、自転車が通れない。また、大型車が通行しているため危険である。



平成 25 年度に路側帯を広くする工事を済ませた。大型車の規制・取り締まりを継続しつつ、学校における交通安全指導を強化していく。

11. 下台から酒々井中学校の歩道



雑草が生い茂り、通学の邪魔になっている。




歩道を広く使うことができるよう、草刈りを実施した。

12. 朝日橋周辺国道 51 号側道



雑草が生い茂り、通学の邪魔になっている。



道路を広く使うことができるよう、草刈りを実施した。